

EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
 ŞİRKETİ
 SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
 AKARYAKIT İST. NO:57 G

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 1/12

Satıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **ZİRAAT KATILIM**
 Telefon no. :
 Mail :
 TC/Vergi no:

Alıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **ZİRAAT KATILIM**
 Telefon no.
 Mail :
 TC/Vergi no

Bayi Bilgileri

Bayi no. : **27-03**
 Telefon no.
 Fax no. :-
 HYB no. :-

Araç Bilgileri

PLAKA27ASZ044
 MARKA.....KIA
 MODEL.....SORENTO
 ÜRETİM YILI..... 2022
 ŞASE NO..... KNARH81GDP5158708
 MOTOR HACMİ.....1598
 MOTOR GÜCÜ.....177
 VİTES TÜRÜ..... Otomatik
 YAKIT TÜRÜ..... Hybrid
 ARAÇ RENGİ.....SİYAH
 GİRİŞ KİLOMETRE.. 27184
 ÇIKIŞ KİLOMETRE...27186
 GİRİŞ TARİHİ.....26.03.2025 11:54:44
 ÇIKIŞ TARİHİ..... 26.03.2025 12:15:38

4*2 STANDART PAKET İçeriği

DİNAMOMETRE.....	YOK
FREN.....	VAR
SÜSPANSİYON.....	VAR
YANAL KAYMA.....	VAR
KAPORTA.....	VAR
İÇ EKSPERTİZ.....	YOK
DIŞ EKSPERTİZ.....	YOK
OBD.....	VAR
MOTOR CONTA TESTİ.....	YOK
HASAR SORGULAMA.....	VAR
KİLOMETRE SORGULAMA.....	YOK



Yol testi yapıldı mı?



Ruhsat aslı görüldü mü?



Kilometre sorgusu yapıldı mı?



Yol yardımı yapıldı mı?



Hasar kaydı sorgusu yapıldı mı?

1 Ay 1000KM Motor Mekanik Garantisi yapıldı mı?

1 Ay 1000KM Gövde Garantisi yapıldı mı?

Yanma Odası Kaçak Testi yapıldı mı?

Verilen bilgiler, Dynobil Oto Ekspertiz Cihaz sonuçları ve bizim kanaatimizdir. Ekspertiz işleminde, aracınızın o anki durumu incelenir ve raporlanır. Sonradan oluşabilecek arızaların önlenmesi için satış öncesi ekspertiz tarafından tespit edilen arızalar, ilaveten periyodik bakımların yapılması gerekmektedir. Kullanıcı hatalarına bağlı, bakım periyotlarına uyulmayan ve satış sonrası bakımı yapılmayan araçların yolda oluşturabileceği arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz. Elektrikli, Hybrid, Turbo ve atmosferik motorlarda yazılım, farklı yakıt ve düzensiz şarj durumlarında oluşan arızalardan firmamız sorumlu değildir. Ekspertiz sonrası, aynı gün içinde gerçekleşmeyen araç satışları ve motor mekanik bakımlarının yapılmaması durumunda bu raporlar geçersizdir. Triger, airbag ve kapalı aksam kontrolleri yapılamamaktadır. Kullanıcı tarafından gözlemlenebilecek arızalardan (soğuk havalarda ilk çalışma esnasında, ön ısıtma arızaları, enjektör sesleri duman atma gibi sorunlar, uzun mesafelerde ise yağ ve su eksiltmeleri, sıcak motor halinde ise uzun yollarda şanzıman ve motorda harici sesler, sarsıntılar oluşabilmektedir. Operatör tarafından konulan katkılar ile de arızalar gizlenmektedir.) kullanıcı sorumludur. Sadece yol testinde görülebilen arızaların (akı, dişli sesi vb.) tespiti opsiyonel olarak talep edilebilir. Dijital ölçüm aletlerinin ölçüm sonuçları üretici firmalardan kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Dış karoser kontrollerinde yüzeysel katman ve kirler ölçüm sonucunda hatalara sebep olabilmektedir. Gizlenmiş kusurlardan satıcı sorumludur. Kaporta sayfamızın üst kısmında güvenlik hologram uygulaması mevcuttur. 24.07.2023 tarihinden itibaren Hologram bulunmayan raporlarımız geçersizdir.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza

EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
 ŞİRKETİ
 SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
 AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044


Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 2/12

Fren Ölçüm Değerleri

ARKA FARK
%24



ÖN FARK
%30

Fren Ölçüm Değerleri

	Sol kN	Sağ kN	Fark (%)
Ön	3,8kN	2,65kN	%30
Arka	4,65kN	3,53kN	%24
El Freni	0kN	0kN	%0

Ön sağ sol ve arka sağ sol fren için kabul edilebilir değer farkı max. %25 'dir.
 El freni için kabul edilebilir değer farkı max. %50'dir.

Fren Verimlilik Değerleri

	Sol kN	Sağ kN
Ön	%84	%56
Arka	%94	%71

Ön sağ sol ve arka sağ sol fren için kabul edilebilir verimlilik değeri %70 'dir. Altındaki değerlerde kontrol edilmelidir.

Aracınızın frenleme esnasında sağ ve sol frenlerin birbirleri arasındaki frenleme farkı hesaplanır. Fren farkı eğer %20 nin altında ise normal değerlerde kabul edilir. %20 ile %25 arası ise riskli olarak değerlendirilir. %25 ve üzeri sonuçlar kesinlikle kontrol edilmelidir. Unutulmamalıdır ki fren test verilerinde balata ve disk durumlarına yer verilmemektedir. Disk ve balata durumları göz ve el yordamı ile ayrıca kontrol edilebilir.

Fren verimliliği = Aracınızın mevcut ağırlığına göre aracı durdurabileceği tutunma verimliliğini göstermektedir.



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 3/12

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

Ön Sol
%93

Ön Sağ
%91

Arka Sol
%89

Arka Sağ
%86

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

	Sol Tutunma	Sağ Tutunma	Fark (%)
Ön	%93	%91	%2
Arka	%89	%86	%3

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilir değer farkı max.%20 'dir.
Süspansiyon değerlerinde %50 altı kontrol olarak geçmektedir.

Süspansiyon testi, aracınızın helezon, yaprak yaylar gibi taşıyıcı süspansiyon öğelerinin kontrolü için gerçekleştirilen testtir.
Amortisör kontrolleri ise göz ve el yordamı ile ayrıca tespit edilir. %50 nin altındaki değerler riskli olarak değerlendirilir.



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr


Plaka : 27ASZ044

Şase no.:


Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 4/12

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri



Ön Yanal Kayma
9m/km



Arka Yanal Kayma
2m/km

Yanal kayma testi, aracınızın 1000 metrelik düz yolda yapmış olduğu sapmayı hesaplar.
Eğer 0 ile 12 metre arası değerler normal olarak değerlendirilirken 12 metrenin üzerindeki sapmaların kontrol edilmesi gerekmektedir.



DIŞ GÖVDE RAPORU



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCI CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr


Plaka : 27ASZ044

Şase no.: 181000015000

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 5/12

Boya ve Kaporta Kontrolü



DIŞ GÖVDE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Bagaj Kapağı	KAPLAMA
Ön Kaput	KAPLAMA	Arka Panel	ORJİNAL
Sol Ön Çamurluk	KAPLAMA	Sağ Ön Çamurluk	KAPLAMA
Sol Ön Kapı	KAPLAMA	Sağ Ön Kapı	KAPLAMA
Sol Arka Kapı	KAPLAMA	Sağ Arka Kapı	KAPLAMA
Sol Arka Çamurluk	KAPLAMA	Sağ Arka Çamurluk	KAPLAMA
Tavan	CAM	Sağ Marşbiyel	PLASTİK
Sol Marşbiyel	PLASTİK	Dolu Göçükleri	YOK
Karasörde ezik ve çizikler	YOK		

Notlar



KAPORTA RAPORU



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044

Şase no.: 1111111111111111

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 6/12



KAPORTA PARÇALARI

Sol Omuz Direği	KAPLAMA
Sağ Omuz Direği	KAPLAMA
Sol Orta İç Direk	ORJİNAL
Sağ Orta İç Direk	ORJİNAL
Sol Ön İç Direk	ORJİNAL
Sağ Ön İç Direk	ORJİNAL
Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL
Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	ORJİNAL

Notlar



ŞASE KONTROL RAPORU



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G


Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 7/12



ŞASE PARÇALARI

Ön Panel	ORJİNAL	Alt Taban Sacı	ORJİNAL
Arka Panel	ORJİNAL	Bagaj Havuzu	ORJİNAL
Sol Kılıç Sacı	ORJİNAL	Sağ Kılıç Sacı	ORJİNAL
Sol Ön Podye	ORJİNAL	Sağ Ön Podye	ORJİNAL
Sol Ön Şase	ORJİNAL	Sağ Ön Şase	ORJİNAL
Sol Arka Podye	ORJİNAL	Sağ Arka Podye	ORJİNAL
Sol Arka Şase	ORJİNAL	Sağ Arka Şase	ORJİNAL
Ön Tampon Demiri	ORJİNAL	Arka Tampon Demiri	ORJİNAL

Notlar



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 8/12

MOTOR, ŞANZUMAN VE MEKANİK KONTROLÜ

Üst Motor Kapağında Buhar	İyi
Atesleme Sistemi	İyi
Yakıt Sistemi	İyi
Motor Yağı Seviyesi	İyi
Motorda Harici Ses	Yok
Motor Sogutma Suyu	İyi
Motor ve Sanzuman Kulakları	İyi
Motor Üst Kulbutur	İyi
Egzozda Harici Duman	Yok
Turboda Harici Ses	Yok
Enjektörler	İyi
Radyoter Petegi	İyi
Sogutma Fanları	İyi
Sarj Dinamosu	İyi
Tork Konvertoru	İyi
Krank Kecesi	İyi
Volant	İyi
Kalorifer Isıtma	İyi
Mars Dinamosu	İyi
Sanzuman Vites Gecisleri	İyi
Priz Direk Bilyası	İyi
Debriyaj Baskı Balata	İyi
Aku Voltaj	İyi
Fren Diski ve Balata	İyi
Amortisör Takozları	İyi
Amortisörler	İyi
Helezon Yayları	İyi



ARAÇ ALTI KONTROLLERİ



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 9/12

ARAÇ ALTI KONTROLLERİ

Motorda Su Kacagi	Yok
Motorda Yag Kacagi	Yok
Sanzumanda Yag Kacagi	Yok
Diferansiyelde Yag Kacagi	Yok
Turbo Ve Intercooler Yag Kacagi	Yok
Hidrolik Yag Kacagi	Yok
Cam Suyu Kacagi	Yok
Gözle görülebilen kayışlar ve gergiler	İyi
Egzoz Tertibatı	İyi
Motor Alt Muhafaza	Var
Direksiyon Kutusu	İyi
Vites Kutusu	İyi
Taban Plastik Bakalitleri	İyi
Fren Hortumları	İyi
Soft	İyi
Rotlar	İyi
Rot Başları	İyi
Alt Rotiler	İyi
Tabla Ve Fisekleri	İyi
Yakıt Deposu	İyi
Motor Karteri	İyi
Porya Bilyaları	İyi
Sanzuman Kovani	İyi
Salıncak Ve Burc	İyi
Dingiller	İyi



NOTLAR

EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr


Plaka : 27ASZ044

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 10/12

Notlar :



OBD KONTROLLERİ



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 11/12

OBD KONTROLLERİ

Motor Arıza Lambası	Yanmıyor
Sisirici Devre Direnci	Yok
Hava Yastığı Çarpma Sensörü	Yok
Basınc Sensörü	Yok
Beyin Arıza İncelemesi	Yok
Yol Bilgisayarı	Yok
Gösterge Panel Elektronikleri	Çalışıyor
Klima Kontrol Panel Elektronikleri	Çalışıyor
Dijital Klima Elektronikleri	Çalışıyor
Multimedya	Çalışıyor
Park Sensörü	Yok
Radyo	Çalışıyor
Aku	Çok İyi
Otomatik Sanzuman Elektronikleri	Yok
Fren Elektronikleri	Yok
Hava Yastığı Elektronikleri	Yok
Motor Elektronikleri	Yok

NOTLAR



EKOL TAMİR VE OTO EKSPERTİZ SANAYİ TİCARET LİMİTED
 ŞİRKETİ
 SANAYİ MAH. DURDU YETKİN ŞEKERCİ CAD. OPET SUNPET
 AKARYAKIT İST. NO:57 G

Rapor no.: Tix4oQbq8UY5rJr

Plaka : 27ASZ044

Şase no.:

Tarih : 26.03.2025 11:54:44

Sayfa no. : 12/12

Satıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **ZİRAAT KATILIM**
 Telefon no. :
 Mail :
 TC/Vergi no

Alıcı Bilgileri

Ad/Soyad : **ZİRAAT KATILIM**
 Telefon no.
 Mail :
 TC/Vergi no:

Bayi Bilgileri

Bayi no. : **27-03**
 Telefon no.
 Fax no. : -
 HYB no. : -

KVKK AYDINLATMA METNİ
OTOBİL MAKİNA İMALAT OTOMOTİV İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM
EKSPERTİZ RAPORU AYDINLATMA METNİ

OTOBİL MAKİNA İMALAT ("Veri Sorumlusu") olarak tarafımızca; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmektedir. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve ilgili mevzuatta çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu metinle kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü ifa etmekteyiz. Kurumumuza gelerek ekspertiz raporu talep eden müşterilerimizden;

Kimlik Bilgileri

> Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
 > Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

İletişim Bilgileri

> Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
 > Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

Araç Şase Bilgileri

> Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
 > Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

Araç Plaka ve Ruhsat Bilgileri

> Alıcı ve satıcıya ekspertiz raporu tanzim edilmesi
 > Aracın km ve diğer sorgularının yapılması

verileri amaçlarıyla işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz; akdi ilişki çerçevesinde hizmet alınan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bu özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kurulan akdi ilişki çerçevesinde ekspertiz raporu tanzim edilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

3-Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması." hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler elektronik sistemlerin kullanılması yöntemiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.

4-6698 Sayılı Kanun Kapsamında İlgili Kişinin Hakları ve Haklarının Kullanılma Yöntemleri

İlgili Kanun'un 11. Maddesi gereğince kurumumuza başvuru yaparak kişisel verilerinize dair aşağıda belirtilen taleplerde bulunmanız mümkündür.

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
- Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
- Kişisel verilerinizin yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
- Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizin ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etmek,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeniz mümkündür.

Mevzuat kapsamında sıralanan bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. İvedik OSB Mah. 2239/1 sokak No:9- DD-O Yenimahalle Ankara adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak doğrudan yahut iadeli taahhütlü tebligat ile iletebilirsiniz. Kurumumuz talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, veri sorumlusu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na belirlenen ücret tarifesine esas alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde kurumumuza iletebilirsiniz.

Verilerimin yukarıda belirtilen aydınlatma metni uyarınca işlenmesini kabul ediyorum.

Alıcı Müşteri İsim / İmza

Araç Ruhsat Sahibi İsim / İmza

Bayi Kaşe / İmza



26.03.2025

Araç: Kia Sorento (MQ) 1.6 T-GDi Hybrid
Motor kodu: G4FT
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 26.03.2025 12:10:37 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	MCS MCS Motor kontrolü benzin	0
Motor	Elektrikli tahrik MCS motor kontrolü	0
Motor	Batarya yönetimi/gerilim transformatör...	0
Motor	BS Batarya modülü	0
ABS	ABS Anti blokaj sistemi	0
ABS	AEB Acil durum fren asistanı	0
Hava yastığı	Airbag (CAN)	0
Klima	AC klima	0
Konfor	VESS Sürüş sesi simülatörü	0
Konfor	AVM Panoramik kamera	0
Konfor	BCM karoseri kumanda ünitesi	0
Konfor	BSD Yanda nesne tanıma modülü	0
Konfor	CGW Merkezi Gateway kumanda ünitesi	0
Konfor	CM Gösterge panosu	0
Konfor	DAU Sürücü kapısı modülü	0
Konfor	LDWS Şeritte tutma asistanı	0
Konfor	PSM koltuk kontrol ünitesi	0
Konfor	PTG Otomatik yukarı açılır arka kapı	0
Konfor	SMK Anahtarsız giriş sistemi	0
Konfor	SPAS Park asistanı	1

Hata kodu C110516:
SİSTEM VOLTAJI
VOLTAJ ÇOK DÜŞÜK

Konfor	WPC Wireless Power Charger	0
Konfor	HUD Head-Up-Display	0
Konfor	Acil çağrı sistemi	0
Konfor	MFS Çok fonksiyonlu şalter	0
Konfor	MLM İç mekan aydınlatması	2

Hata kodu B262B00:
Ön sol kapı ortam aydınlatması

Hella Gutmann Solu...

İLETİŞİM YOK

Hata kodu B262F00:

Ön sağ kapı ortam aydınlatması

İLETİŞİM YOK

Konfor	SHVU F Koltuk ısıtıcısı ön	0
Şanzıman	4WD Dört tekerden çekişli (CAN)	0
Şanzıman	E-Shifter vites kolu modülü	0
Şanzıman	SCU Shift-by-Wire	0
Şanzıman	A/T Otomatik şanzıman	0
Hırsızlık koruması	IMMO İmmobilizer (CAN)	0
Direksiyon	EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...	0
Ses/Video	AMP Amplifikatör	0
Lastik basıncı kontrolü	TPMS Lastik basıncı kontrolü	0